

技 ・ 術

アルドーザー其後の作業能力 の調査に就いて

本年の二、三月合併號の社報で御紹介した様に當社で購入したアルドーザーは八駆と十二駆と二臺完結であるが、その中現在北海道支店と仙臺支店とで十二駆が一臺完結して居て、残りの分は東京支店と名古屋支店とに八駆が一臺完結して居る状態である。

仙臺支店の厨川現場で作業中のものに就いて當社の八木原君と購入先のサービス係員とで現地調査をした結果報告を左に掲げる。

本機の作業力は現在のままで全能力なのか。又は機関の工合が悪い爲に表示出力が出ないのか。

ロードをかけて運轉が落ちた時加速せんと噴射辨を開いても運轉上らず、規定の回転が出ない。燃料供給浮子室から燃料がオーバーしてゐる等から見て、燃料供給系統の故障により機関の表示馬力が出せないものと認められる。

燃料送油系統の不良

アリバリー、ベルア、ノズル不良
ガバナー作動不良

右に依り各氣筒の爆震不順調にして出力不充分

修理處置

送油系統掃除手入
部品を良品と交換

調整手入

各氣筒爆震調整

處置後の結果

機関各氣筒の爆震順調にして運轉上昇し出力充分となる。オーバーロードせる場合にも機関の運轉戻らず、キナムピラー空轉スリップする。故に該機関の表示馬力は充分出せるものと認められる。

作業能力は一回の耕土量約三十六切（高二尺、巾六尺、厚三尺）程度

参考

右調査の結果手入其他の爲アルドーザーの運轉取扱には少くも二人を要す。

地勢に多少の高低の出来るのは止むを得ないが、或程度は運轉員の技術による。

アルドーザーのみにて地均を完全にせんとするのは無理であつて、之にはグレーダーとかキナリオールとかを併用すべきである。

機関整備には使用適當と認める。

以上が仙臺支店厨川現場に於ける現地調査報告であるが、北海道支店の田中機械主任からの報告にはアルドーザー、トラクター共製作組立に良心的と認められない個所が多く、ブレーキランディングの鐵錆止め等も目に見えない個所は胡麻化してあつて、日本の製作業者の根性の劣化を指摘して來て居るのであるが東京支店及名古屋支店にある分も同様な

のであって、電気燃焼等も如何にも良い加減のものであるので、之等の修理に要する費用は購入先に負担せしめる事にして居る次第である。何れにしても日本製の是等施工機械の實力は現在が試験中なのであるから、悪い個所は次第に改良して完全なものとしたいと考へてゐる。實際の燃料消費量も遙らくカタログに示して居るものとは相違があると思ふのであるが目下販賣に基いて統計をとりつゝある次第である。
〔工務部 耕運土不課長〕